

# ФИЛИАЛ ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о несчастных случаях, произошедших в Республике Беларусь в 2020 году при производстве погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах линий электрической передачи

В 2020 году произошло 5 несчастных случаев при производстве погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне линий электрической передачи работ, а именно:

**11.08.2020** в Шумилинском районе Витебской области водитель автомобиля при выгрузке щебня из полуприцепа в охранной зоне ВЛ-10кВ задел нижний провод ВЛ-10кВ с последующим его обрывом и забросом на поднятый кузов полуприцепа. Выйдя из автомобиля, водитель увидел задымление одного из колеса машины и решил отогнать автомобиль на безопасное расстояние. При приближении к кабине автомобиля, попал под напряжение прикосновения, но сумел забраться в автомобиль. В момент движения автомобиля произошло схлестывание двух проводов. Вследствие произошло аварийное отключение ВЛ-10кВ. Пострадавший после неудачной попытки отгона автомобиля самостоятельно вызвал сотрудников МЧС.

**20.08.2020** - несчастный случай со смертельным исходом в Барановичском районе Брестской области. На площадке складирования и хранения зерна водитель автомобиля произвел выгрузку зерна с кузова полуприцепа. После выгрузки, не опуская кузов полуприцепа, продолжил движение автомобиля, в сторону выезда задев при этом провод ВЛ-10 кВ. Пострадавший, выйдя из автомобиля, увидел загоревшиеся передние колеса и решил отогнать автомобиль на безопасное расстояние. При приближении к кабине автомобиля и прикосновении к ручке двери попал под напряжение и был смертельно травмирован электрическим током.

**01.09.2020** - несчастный случай, в г. Гомеле, водитель, установив автомобиль непосредственно под проводами ВЛ-10 кВ при выгрузке речного песка (подъеме кузова), приблизился и зацепил провод, в результате произошел его обрыв, после чего пострадавший покинул автомобиль.

**04.09.2020** в ДРСУ-168 филиал КУП «Минскоблдорстрой» погиб 38-летний водитель автомобиля. Пострадавший осуществлял разгрузку песчано-

гравийной смеси для местного жителя в охранной зоне воздушной линии электропередачи в пролете опор. После разгрузки вышел из кабины для очистки кузова. Заметив задымление задних колес, сделал попытку забраться в кабину автомобиля. Попав под действие напряжения, упал рядом с автомобилем. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

**22.09.2020** - в филиале «СГЦ Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» произошел несчастный случай с тяжелым исходом с 51-летним водителем автомобиля. Автомобиль застрял в зерновом поле. После буксировки автомобиля кормоуборочным комбайном на грунтовую дорогу автомобиль и комбайн остановились в охранной зоне воздушной линии электропередачи напряжением 10кВ, при этом силовопровод комбайна оказался в непосредственной близости к крайнему проводу. При снятии металлического буксировочного троса с комбайна пострадавший попал под напряжение, потерял сознание и был госпитализирован.

**Соблюдение элементарных правил безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне линий электрической передачи могло предотвратить трагические последствия и сохранить жизни и здоровье людей.**